



Indicação Nº 1093/2025

Súmula: - Solicito providências do Executivo, junto a Secretaria competente, para que seja feito a operação tapa buraco e serviço de capinagem do escadão, na Rua Salete com a Rua Crislaine, Parque Wey.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria competente para que seja feito a operação tapa buraco e serviço de capinagem do escadão, na Rua Salete com a Rua Crislaine, Parque Wey- no município de Itapevi.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -

Senhoras Vereadoras: -

Senhores Vereadores: -

Trata-se de uma solicitação dos moradores que reclamam do acúmulo de mato alto, o que está dificultando a passagem dos pedestres no escadão. Solicitação da operação de tapa buraco é nas extremidades da Rua Salete com a Rua Crislaine, Parque Wey , no município de Itapevi

Segue imagem do local em anexo.

Agradeço desde já pela habitual atenção e pelo pronto atendimento

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 10 de janeiro de 2025.

Thiago Henrique Campagnaro Moitinho

VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 1093/2025 - Documento assinado digitalmente em 28/02/2025. PROTOCOLO 4020/2025 - 28/02/2025 13:22 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: RF49-2MW3-Z978-01FY





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 1093/2025 - Documento assinado digitalmente em 28/02/2025. PROTOCOLO 4020/2025 - 28/02/2025 13:22 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: RF49-2MW3-Z978-01FY





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=RF492MW3Z97801FY>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: RF49-2MW3-Z978-01FY

