



Indicação N° 10566/2026

Súmula:- Indica ao Poder Executivo Municipal a adoção de medidas urgentes para contenção e estabilização do barranco localizado na Rua Hilda de Abreu Cavanha, próximo ao nº 157, Vale do Sol II, bem como a limpeza da terra, bloquetes e demais materiais que estão atingindo a residência e a via pública, em razão dos sucessivos desmoronamentos e do risco de lesões graves ou até mesmo morte.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, para que determine aos setores competentes da Administração Municipal, com a **máxima urgência**, as providências necessárias para solucionar o problema de desmoronamento do barranco localizado na **Rua Hilda de Abreu Cavanha, próximo ao nº 157, Vale do Sol II, Itapevi..**

Justificativa

Senhor Presidente:-

Senhores Vereadores:

O referido local vem apresentando, por **diversas vezes, episódios de desmoronamento do barranco**, situação que tem se agravado e representa sério risco à integridade física dos moradores e das demais pessoas que circulam pela região.

No imóvel existem **mais de uma residência**, o que aumenta a preocupação quanto à segurança das famílias que ocupam o local. Além disso, o terreno faz **divisa com a área da construção da Escola do Futuro do Vale do Sol**, tornando necessária uma avaliação técnica e uma intervenção



adequada para evitar que novos desmoronamentos possam atingir pessoas, imóveis, trabalhadores ou estruturas existentes na região.

Ressalta-se ainda que não estão caindo apenas terra e sedimentos. Conforme relatado, **também vêm se desprendendo bloquetes e pedaços de concreto**, o que aumenta significativamente o risco de acidentes e de lesões graves.

Há, ainda, informação de que a **Defesa Civil já teria realizado a interdição do imóvel ou da área afetada**. Entretanto, até o presente momento, não se tem conhecimento preciso acerca da validade atual da referida interdição, tampouco se as medidas necessárias para eliminar definitivamente o risco já foram adotadas.

A situação exige atenção imediata, especialmente porque **na presente data ocorreram novos desmoronamentos em diversos pontos do barranco**, demonstrando que o problema permanece ativo e que existe possibilidade de novos deslocamentos de terra e materiais.

Diante disso, faz-se necessária uma atuação conjunta dos órgãos municipais competentes, com avaliação técnica, adoção de medidas emergenciais e apresentação de uma **solução definitiva para a contenção e estabilização do barranco**, não sendo suficiente apenas a realização de intervenções paliativas.

Dessa forma, solicita-se:

- **Realização de vistoria técnica urgente** no local, com avaliação das condições de estabilidade do barranco e dos riscos existentes;
- **Verificação da situação da interdição eventualmente realizada pela Defesa Civil**, esclarecendo se permanece válida e quais medidas foram determinadas;
- **Adoção imediata das medidas necessárias para preservar a integridade física dos moradores**, diante do risco de novos desmoronamentos;
- **Execução de obra de contenção e estabilização do barranco**, mediante solução técnica adequada;
- **Avaliação da drenagem e do escoamento das águas pluviais**, caso estejam contribuindo para a erosão e instabilidade do terreno;
- **Verificação das condições da área que faz divisa com a construção da Escola do Futuro do Vale do Sol**, prevenindo que novos desmoronamentos atinjam a obra ou pessoas que trabalham e circulam pelo local;





- **Retirada imediata da terra, dos bloquetes, pedaços de concreto e demais materiais que tenham atingido a via pública, garantindo condições adequadas de circulação e evitando acidentes;**
- **Sinalização e isolamento da área de risco, enquanto não for executada a solução definitiva;**
- **Adoção de todas as demais providências necessárias para eliminar ou reduzir o risco de novos desmoronamentos.**

É importante destacar que a situação não deve ser tratada como um simples problema de manutenção, pois envolve **risco potencial à vida e à integridade física das pessoas**. A reincidência dos desmoronamentos e a queda de materiais como bloquetes e pedaços de concreto demonstram a necessidade de uma intervenção efetiva e urgente.

Assim, esta Indicação tem como objetivo **prevenir uma possível tragédia**, garantindo segurança aos moradores do imóvel, aos demais moradores da região, aos pedestres, aos trabalhadores da obra da Escola do Futuro e a todos que utilizam a via pública.

Diante da gravidade dos fatos, solicito especial atenção do Poder Executivo e dos órgãos responsáveis, para que sejam adotadas as providências necessárias **com a máxima urgência**.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 10 de Setembro de 2026.

THIAGO MOITINHO
VEREADOR/MDB

Indicação Nº 10566/2026 - Documento assinado digitalmente em 10/09/2026 - 10/09/2026 18:44 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: MA5J-74DD-64JY-C1KV



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 10566/2026 - Documento assinado digitalmente em 10/09/2026 - 10/09/2026 18:44 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: MA5J-74DD-64JY-C1KV





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 10566/2026 - Documento assinado digitalmente em 10/09/2026 - 10/09/2026 18:44 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: MA5J-74DD-643Y-C1KV



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 10566/2026 - Documento assinado digitalmente em 10/09/2026 - 10/09/2026 18:44 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: MA5J-74DD-64JY-C1KV





CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI



Indicação Nº 10566/2026 - Documento assinado digitalmente em 10/09/2026 - 10/09/2026 18:44 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: MA5J-74DD-64JY-C1KV





CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI



Indicação Nº 10566/2026 - Documento assinado digitalmente em 10/09/2026 - 10/09/2026 18:44 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: MA5J-74DD-64JY-C1KV





CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI



Indicação Nº 10566/2026 - Documento assinado digitalmente em 10/09/2026. PROTOCOLO 21157/2026 - 10/09/2026 18:44 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: MA5J-74DD-64JY-C1KV



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 10566/2026 - Documento assinado digitalmente em 10/09/2026 - 10/09/2026 18:44 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: MA5J-74DD-64JY-C1KV





CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI



Indicação Nº 10566/2026 - Documento assinado digitalmente em 10/09/2026 - 10/09/2026 18:44 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: MA5J-74DD-64JY-C1KV





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=MA5J74DD64JYC1KV>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: MA5J-74DD-64JY-C1KV



THIAGO HENRIQUE CAMPAGNARO MOITINHO

Vereador

Assinado em 10/09/2026, às 18:44:21