



Indicação Nº 11168/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, por intermédio da Secretaria competente, que seja solicitado à Sabesp o reparo e a realização do serviço de tapa-buraco na Rua João Papa, altura do nº 109, no bairro Ambuitá, devido às condições do pavimento decorrentes de possível intervenção ou problema relacionado à rede de água ou esgoto.

INDICO nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente encaminhe à Sabesp pedido para que realize vistoria e os reparos necessários, incluindo operação tapa-buraco Rua João Papa, altura do nº 109, no bairro Ambuitá.

Moradores relatam a existência de buraco e irregularidades no pavimento, sendo necessária a vistoria da concessionária para verificar eventual relação com a rede de água ou esgoto e providenciar a recuperação adequada do local.

Justificativa

Senhor Presidente,

Indicação Nº 11168/2026 - Documento assinado digitalmente em 18/09/2026 - 18/09/2026 14:37 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 797B-CG3U-5806-1V7P





Senhores Vereadores

A presente Indicação tem por objetivo solicitar à Sabesp a realização de vistoria e reparo na Rua João Papa, altura do nº 109, no bairro Ambuitá.

Segundo relatos dos moradores, o pavimento apresenta buraco e irregularidades que prejudicam a circulação e podem oferecer riscos aos usuários da via.

Considerando a possibilidade de o problema estar relacionado a intervenções ou falhas na rede de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, faz-se necessária a vistoria da concessionária responsável para identificar a origem do problema e realizar os reparos eventualmente necessários.

Após a solução da possível causa, é fundamental que o pavimento seja devidamente recomposto, evitando o agravamento dos danos e garantindo condições adequadas de trafegabilidade.

Diante disso, é fundamental que a Sabesp realize vistoria técnica no local e, constatada sua responsabilidade, providencie os reparos necessários e a adequada recomposição do pavimento.

Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente o encaminhamento da presente demanda à Sabesp e a adoção das providências necessárias para atendimento da população.

Indicação Nº 11168/2026 - Documento assinado digitalmente em 18/09/2026 - 18/09/2026 14:37 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 797B-CG3U-5806-1V7P






Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 17 de setembro de 2026.

PEDRO MAU MAU

VEREADOR



Indicação Nº 11168/2026 - Documento assinado digitalmente em 18/09/2026 - 18/09/2026 14:37 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 797B-CG3U-5806-1V7P



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=797BCG3U58061V7P>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 797B-CG3U-5806-1V7P



PEDRO AUGUSTO FIGUEIRO DE OLIVEIRA

Vereador

Assinado em 18/09/2026, às 14:37:51