



Indicação Nº 11605/2026

SÚMULA: Indico ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Godoy, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que sejam realizados os devidos encaminhamentos junto à SABESP para vistoria e reparo de vazamento de água localizado na Rua dos Pêssegos, próximo ao nº 30, na esquina com a Rua das Goiabas, no Jardim Vitápolis, bem como a recuperação do trecho afetado.

REQUEIRO a Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Marcos Godoy, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que sejam realizados os devidos encaminhamentos junto à SABESP para vistoria e reparo de vazamento de água localizado na Rua dos Pêssegos, próximo ao nº 30, na esquina com a Rua das Goiabas, no Jardim Vitápolis, bem como a recuperação do trecho afetado.

JUSTIFICATIVA

**Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,**

A presente indicação tem como objetivo solicitar a adoção de providências diante de um vazamento de água localizado na Rua dos Pêssegos, próximo ao nº 30, na esquina com a Rua das Goiabas, no Jardim Vitápolis, que vem provocando o desgaste progressivo do solo e do pavimento da via.



No local, já é possível observar o surgimento de buracos e sinais de erosão, com início de formação de uma cratera, situação que pode se agravar caso o vazamento permaneça sem o devido reparo. A infiltração contínua de água pode comprometer a estrutura do solo e do pavimento, ampliando gradativamente a área danificada e tornando o trecho cada vez mais inseguro para a circulação.

A situação merece atenção especialmente por se tratar de um ponto de esquina, utilizado diariamente por moradores, pedestres, motoristas, motociclistas, ciclistas e demais frequentadores da região. O agravamento dos danos pode aumentar o risco de quedas, acidentes, perda de controle de motocicletas e bicicletas, além de causar danos aos veículos que trafegam pelo local.

Outro aspecto preocupante é que, em períodos de chuva, a água pode dificultar a visualização da profundidade dos buracos e da área comprometida, aumentando ainda mais o risco para quem passa pelo trecho. A continuidade da erosão também pode provocar danos mais extensos à via, exigindo posteriormente uma intervenção de maior proporção.





Até o momento, segundo informações recebidas, a SABESP ainda não teria comparecido ao local para realizar a intervenção necessária. Dessa forma, é importante que o Poder Executivo encaminhe a ocorrência à companhia responsável, solicitando vistoria técnica, identificação da origem do vazamento e execução do reparo, seguida da adequada recomposição do pavimento afetado.

A adoção das providências de forma preventiva contribuirá para impedir o agravamento da erosão, preservar a infraestrutura viária e, principalmente, proporcionar melhores condições de segurança para os moradores e todos aqueles que utilizam diariamente o trecho.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 07 de outubro de 2026.

Marina Dornellas – UNIÃO
VEREADORA

Indicação Nº 11605/2026 - Documento assinado digitalmente em 07/10/2026. PROTOCOLO 23467/2026 - 07/10/2026 14:25 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 5SWR-Z1CT-X139-7JJ3



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=5SWRZ1CTX1397JJ3>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 5SWR-Z1CT-X139-7JJ3



MARINA DE CASTRO DORNELLAS

Vereadora

Assinado em 07/10/2026, às 14:25:12