



Indicação Nº 10279/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, por intermédio da Secretaria competente, que seja solicitado à Sabesp o reparo e a adequada recomposição do pavimento na Estrada Beatriz Rufino Bispo, altura do nº 768, no cruzamento com a Rua Maria Salete Serafim Gomes, no bairro Chácara Santa Cecília, devido às condições da via decorrentes de intervenção da concessionária.

INDICO nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente encaminhe à Sabesp pedido para que realize vistoria e providencie o reparo e a adequada recomposição do pavimento na Estrada Beatriz Rufino Bispo, altura do nº 768, no cruzamento com a Rua Maria Salete Serafim Gomes, no bairro Chácara Santa Cecília.

Moradores relatam que o trecho apresenta buraco e irregularidades no pavimento, causando transtornos aos usuários da via e necessitando de manutenção por parte da concessionária responsável.

Justificativa

Indicação Nº 10279/2026 - Documento assinado digitalmente em 28/08/2026 - 28/08/2026 14:17 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: RN8J-B3E3-7JT0-W07X





Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

A presente Indicação tem por objetivo solicitar à Sabesp a realização de reparo e adequada recomposição do pavimento na Estrada Beatriz Rufino Bispo, altura do nº 768, no cruzamento com a Rua Maria Salete Serafim Gomes, no bairro Chácara Santa Cecília.

Segundo relatos dos moradores, o local apresenta buraco e irregularidades no pavimento, comprometendo as condições de circulação e segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Considerando a possibilidade de o problema estar relacionado a intervenções ou serviços realizados pela Sabesp, faz-se necessária a vistoria da concessionária para identificar a origem da irregularidade e executar os reparos necessários.

A manutenção adequada do pavimento é fundamental para evitar o agravamento do problema, reduzir riscos de acidentes e preservar as condições de trafegabilidade da via.

Diante disso, é fundamental que a Sabesp realize vistoria técnica no local e, constatada sua responsabilidade, providencie o reparo e a adequada recomposição do pavimento.

Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente o encaminhamento da presente demanda à Sabesp e a adoção das providências necessárias para atendimento da população.

Indicação Nº 10279/2026 - Documento assinado digitalmente em 28/08/2026 - 28/08/2026 14:17 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: RN8J-B3E3-7JT0-W07X





Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 27 de agosto de 2026.

PEDRO MAU MAU

VEREADOR




Indicação Nº 10279/2026 - Documento assinado digitalmente em 28/08/2026. PROTOCOLO 20385/2026 - 28/08/2026 14:17 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: RN8J-B3E3-7JT0-W07X





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 10279/2026 - Documento assinado digitalmente em 28/08/2026 - 28/08/2026 14:17 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: RN8J-B3E3-7JT0-W07X



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=RN8JB3E37JT0W07X>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: RN8J-B3E3-7JT0-W07X

