



Indicação Nº 1168/2023

Súmula: "Indico a realização de operação tapa buraco na Rua Marialva, na altura do número 302, no bairro Jardim Briquet. "

INDICO à Mesa, após ouvir o Douto Plenário, na forma regimental vigente, que seja a presente propositura encaminhada ao Excelentíssimo senhor, Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para a realização de operação tapa buraco na Rua Marialva, na altura do número 302, no bairro Jardim Briquet.

JUSTIFICATIVA

**Senhor Presidente;
Senhoras Vereadoras;
Senhores Vereadores;**

Essa é uma solicitação dos moradores da região que solicitam a realização deste serviço, relatando que a referida via pública se encontra com vários buracos ao longo de sua extensão, os quais causam diversos transtornos aos moradores locais e transeuntes.

Tendo em vista o grande trabalho da atual gestão, indico a realização de operação tapa buraco na Rua Marialva, na altura do número 302, no bairro Jardim Briquet, para que com máxima urgência, os moradores locais tenham uma melhoria na qualidade de vida.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 20 de abril de 2023.

**Vereadora Tininha – PSD
Terceira Secretária**

Indicação Nº 1168/2023 - Documento assinado digitalmente em 20/04/2023. PROTOCOLO 6972/2023 - 20/04/2023 15:34 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 9SKS-PFD3-AH87-N80V



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 1168/2023 - Documento assinado digitalmente em 20/04/2023. PROTOCOLO 6972/2023 - 20/04/2023 15:34 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 9SKS-PFD3-AH87-N80V



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=9SKSPFD3AH87N80V>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 9SKS-PFD3-AH87-N80V

