



Indicação Nº 1582/2023

Solicito providencias ao Prefeito Igor Soares, chefe do Poder Executivo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos aos cuidados do Sr. Marcos de Oliveira Anjos, sobre a Retirada de Poste de Madeira o qual encontrasse na Rua Ciriaco Antônio Oliveira próximo ao nº411 no Bairro do Amador Bueno – Itapevi - SP.

INDICO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, na forma regimental vigente, que seja oficializado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos aos cuidados do Sr. Marcos de Oliveira Anjos, sobre a Retirada de Poste de Madeira o qual encontrasse na Rua Ciriaco Antônio Oliveira próximo ao nº411 no Bairro do Amador Bueno – Itapevi - SP.

Justificativa


Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

Na região, a utilização de postes de madeira ainda é comum, sendo trocados somente quando as estruturas estão prestes a cair. A utilização de postes de madeira diminuiu nos últimos anos, mas os poucos que restaram não contam com manutenção recorrente e podem levar riscos à população.

Segue fotos em anexo.

Certo do pronto atendimento e costumeira atenção desde já agradeço.

Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery, 30 de junho de 2023.



Cicero Aparecido de Souza

Vereador Aparecido -  **podemos** - Vice Presidente

Página 1 de 1



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 1582/2023 - Documento assinado digitalmente em 30/06/2023. PROTOCOLO 11079/2023 - 30/06/2023 09:16 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: U1H7-EDMU-5RWA-WBRZ

na 2 de 1



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=U1H7EDMU5RWAWBRZ>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: U1H7-EDMU-5RWA-WBRZ

