



Indicação Nº 2402/2023

Súmula:- Solicita providências do Executivo, junto a Secretaria ou Departamento Responsável sobre a restauração do redutor de velocidade (lombada) Rua Roberto Antônio Duarte – em frente ao nº 226 – Jardim Itacolomi – Itapevi.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria ou Departamento Responsável, sobre a restauração do redutor de velocidade (lombada) na Rua Roberto Antônio Duarte – em frente ao nº 22 – Jardim Itacolomi- Itapevi.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.



A presente indicação tem por objetivo o atendimento às solicitações feitas pelos moradores a este legislador, tendo em vista a necessidade da restauração do redutor de velocidade (lombada) nesta rua, pois o mesmo sofreu a deterioração natural do tempo encontrando-se em péssimas condições e por se tratar de um local de grande fluxo de pessoas e também de veículos é de suma importância a restauração do redutor de velocidade pois os veículos que por ali transitam em alta velocidade oferecendo riscos de atropelamentos e até mesmo outros tipos de acidentes.

E por esse, motivo é que faço esta indicação contando com o apoio dos nobres pares e atendimento por parte do órgão responsável, onde antecipo meus agradecimentos

Aguardamos um retorno, certos da costumeira de Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.

Desde já agradeço e conto com a compreensão de Vossa Senhoria.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 01 dezembro de 2023.

Vereador Bruno
Disposição para servir!
Partido Podemos



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=76TY5AETU2B3T732>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 76TY-5AET-U2B3-T732

