



Requerimento N° 471/2024

Súmula: Requeiro informações do Executivo junto a **Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos** se há estudo referente a Ampliar a Passagem das Águas Pluviais que vem do Bairro Eng. Cardoso, para o Bairro Jd. Vitápolis (Avenida João Pereira de Lima próximo ao n°48 e n°133 e Corredor Oeste) – Itapevi – SP.

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares, Prefeito Municipal, informações, junto a **Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos**, se há estudo referente a Ampliar a Passagem das Águas Pluviais que vem do Bairro Eng. Cardoso, para o Bairro Jd. Vitápolis (Avenida João Pereira de Lima próximo ao n°48 e n°133 e Corredor Oeste) – Itapevi – SP.

Justificativa

Senhor Presidente: -
Senhores Vereadores: -

Trata-se de solicitações dos moradores, por meio deste Vereador, pois em épocas de chuvas, a água que escoa do Bairro Engenheiro Cardoso, fica represada tanto na área do corredor Oeste, quanto na Av. João Pereira de Lima – Jd. Vitápolis, causando Graves Alagamentos em Torno do Viaduto Ameríndia, trazendo transtornos aos moradores e prejuízos materiais e físicos. Frisamos que a situação se agravou mais, após a construção do Viaduto, pois é necessário um Estudo para a Ampliação Da Passagem das Águas direcionadas ao Rio Barueri Mirim.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2024.

(Zeca da Piscina – PTB)
Vereador

Requerimento N° 471/2024 - Documento assinado digitalmente em 25/01/2024, PROTOCOLO 1140/2024 - 25/01/2024 10:47 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 242X-6811-X41Z-0J0Y



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=242X6811X41Z0J0Y>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 242X-6811-X41Z-0J0Y

