



Indicação Nº 621/2024

Súmula: Indico ao Governo Municipal, na pessoa do Prefeito Igor Soares, a limpeza e manutenção em todos bueiros localizados na Rua Salvador Pinto de Moraes — Bairro: Parque Mira Flores — CEP: 06683-370 — Itapevi — S.P.

INDICO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Igor Soares, para que solicite ao Órgão Municipal competente, a limpeza e manutenção em todos bueiros localizados na Rua Salvador Pinto de Moraes – Bairro: Parque Mira Flores – CEP: 06683-370 – Itapevi – S.P.

Justificativa

Senhor Presidente: -Senhoras e Senhores Vereadores: -

Solicitação dos moradores que apelam a esse legislador intervenção. A limpeza se faz necessária, para melhorias do sistema de drenagem das águas pluviais, sendo necessário intensificar a limpeza dos bueiros das vias públicas da cidade toda, pois quase todos os bairros sofrem com o mesmo problema. O bueiro entupido dificulta o escoamento da enxurrada, causando transtornos a pedestres e motoristas. Além do lixo orgânico, a falta de limpeza das ruas pela Prefeitura, assim como a falta de responsabilidade dos moradores em fazer a varrição da sujeira, contribuem para o entupimento das galerias. Portanto, é necessária a limpeza superficial do bueiro e acúmulo de lixo, além da utilização de caminhão com hidro jateamento para a limpeza e desobstrução da rede, pois a maioria das obstruções é proveniente do descarte de lixo, levados pela chuva para as bocas de lobo.

Desde já agradeço, e conto com a compreensão de Vossa Senhoria.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 15 de março de 2024.

Donizetti Dias Carvalho Vereador "Zetti da Adega"

Página 1 de 1





ANEXO DOCUMENTO\$





Donizetti Dias Carvalho Vereador "Zetti da Adega"

Página 2 de 1





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticare utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 00FD-HF8T-T77C-E070

