



Indicação Nº 982/2024

Súmula: - Solicita providências do Executivo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja providenciada a operação Tapa Buraco, na Rua Edgard Moretti, Parque Mira Flores.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja providenciada a operação Tapa Buraco na Rua Edgard Moretti, Parque Mira Flores.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -
Senhores Vereadores: -
Senhoras Vereadoras: -

Trata-se de uma solicitação dos moradores, representada pelo líder comunitário Elias, a operação tapa buraco se faz necessário, pois a rua se encontra cheias de buracos e valas, o asfalto está deteriorado, ocasionando acidentes e prejuízo nos carros e casas.

Sem mais, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sala das Sessões Benvido Moreira Nery, 30 de abril de 2024.



PROFª CAMILA GODÓI



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 982/2024 - Documento assinado digitalmente em 30/04/2024. PROTOCOLO 6686/2024 - 30/04/2024 12:13 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: BPF6C-0VP0-A155-4954



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 982/2024 - Documento assinado digitalmente em 30/04/2024. PROTOCOLO 6686/2024 - 30/04/2024 12:13 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siape.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siape/documentos/autenticar> e informe a chave: BPF6C-0VP0-A155-4954



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=BP6COVP0A1554954>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: BP6C-0VP0-A155-4954

