



## Indicação Nº 1057/2024

**Súmula:** - Solicita providências do Executivo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja providenciada a manutenção do Escadão localizado na Rua Benedito Camargo Ribeiro, Amador Bueno.

**INDICO** à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos para que seja providencia a manutenção do Escadão localizado na Rua Benedito Camargo Ribeiro, Amador Bueno.

### JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -

Senhores Vereadores: -

Senhoras Vereadoras: -

Trata-se de uma solicitação dos moradores do bairro, onde a manutenção do Escadão se faz necessário, em virtude de condições precárias e preocupantes que têm sido observadas.

É notório que o estado atual do escadão apresenta diversos problemas estruturais, tais como degraus soltos, falta de corrimãos e presença de detritos, todos os quais representam sérios riscos à segurança dos usuários. A falta de manutenção adequada aumenta a probabilidade de acidentes e lesões, colocando em perigo a integridade física dos pedestres que utilizam essa via diariamente

Desde já agradeço e conto com a compreensão de Vossa Senhoria.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 09 de maio de 2024.

PROFª CAMILA GODÓI



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 1057/2024 - Documento assinado digitalmente em 09/05/2024. PROTOCOLO 7298/2024 - 09/05/2024 16:44 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 7VUD-PETZ-2AS6-91YW



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=7VUDPETZ2AS591YW>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 7VUD-PETZ-2AS5-91YW**

