



## Requerimento Nº 37/2025

**Súmula:** Requer informações do Executivo junto a **Secretaria de Governo**, se há estudos para canalização do córrego situado entre a Rua Ana Araújo de Castro altura do nº 62 que interliga no final da Rua Dr. José Pedro de Castro – Jardim Itapevi – neste município.

**INDICO** à Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Marcos Godoy (Teco) Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Governo sobre a possibilidade de canalização do córrego situado na Rua Ana Araújo de Castro altura nº 62 que interliga no final da Rua Dr. José Pedro de Castro – Jardim Itapevi – nesse município.

### JUSTIFICATIVA

**Senhor Presidente;**  
**Senhores Vereadores;**  
**Senhoras Vereadoras.**

Moradores do bairro solicitaram minha presença e visita ao local, verifiquei à necessidade de canalização do Córrego, visto que a canalização dos córregos é uma intervenção necessária para aumentar a capacidade vazão, e também se faz necessária, devido ao acúmulo de lixo, esgoto ao céu aberto ocasionando mau cheiro, proliferação de insetos, sendo um criadouro para o mosquito da dengue e aumento de animais peçonhentos. E diante do exposto solicito também serviços de limpeza, remoção de lixo, sedimentos e serviços de roçagem do mato.



Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 27 de janeiro de 2025.

**PRISCILLA CAVANHA**

**VEREADORA PL**



Requerimento Nº 37/2025 - Documento assinado digitalmente em 27/01/2025. PROTOCOLO 814/2025 - 27/01/2025 10:04 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 898A-0629-2WZ0-4RV8





### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=898A06292WZ04RV8>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 898A-0629-2WZ0-4RV8**

