



Requerimento Nº 324/2025

Súmula: Solicita informações do Executivo, na pessoa do Exmo. Prefeito Marcos Ferreira Godoy (Teco) se existe projeto ou estudo para **Operação Tapa Buraco nas Ruas do Parque Miraflores.**

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, nos termos do art. 193 do Regimento Interno, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy (Teco), Prefeito Municipal, informações se existe estudo ou projeto para operação tapa buraco no Parque Miraflores.

Justificativa


Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
Senhoras Vereadoras:

Diversas ruas do bairro encontram-se em condições precárias devido à presença de buracos e irregularidades no asfalto, o que tem causado transtornos aos moradores, motoristas e pedestres. Essa situação não apenas compromete a segurança do tráfego local, mas também contribui para o aumento dos custos de manutenção de veículos e reduz a qualidade de vida da população. Os pontos mais críticos têm causado riscos de acidentes, especialmente em dias chuvosos, quando os buracos tornam-se menos visíveis. Além disso, a deterioração das vias afeta o transporte público e a circulação de veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas, dificultando o acesso a serviços essenciais. Assim, é importante que sejam tomadas as providências necessárias para a realização de uma operação tapa-buraco no Parque Miraflores, priorizando as vias de



maior circulação e os trechos mais danificados. Conto com o apoio dos nobres pares e aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 27 de janeiro de 2025



Vereador Rafael Alan de Moraes Romeiro
Presidente
PODEMOS



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=99PARH0682R056S4>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 99PA-RH06-82R0-56S4

