



Indicação N° 658/2025

SÚMULA: - Solicito providências do Executivo, junto a Secretaria competente, para que seja realizada a operação tapa buraco, da Rua: Almir Alves da Silva,49 – Bairro: Jardim São Carlos.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, junto a Secretaria competente, para que seja realizada a operação tapa buraco, da Rua: Almir Alves da Silva,49 – Bairro: Jardim São, no município de Itapevi, SP.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -

Senhoras Vereadoras: -

Senhores Vereadores: -

A Rua Almir Alves da Silva, localizada no Bairro Jardim São Carlos , encontra-se em condições precárias de conservação, com diversos buracos e irregularidades no pavimento. Esta situação tem causado transtornos aos moradores e motoristas, comprometendo a segurança e o conforto de quem transita pela via.

A manutenção da rua é essencial para prevenir danos aos veículos, minimizar riscos de acidentes, e garantir a mobilidade e o bem-estar dos cidadãos. Além disso, a operação tapa-buraco contribuirá para a melhoria da infraestrutura urbana e o aumento da qualidade de vida da população local.

Segue imagem em anexo.



Agradeço desde já pela habitual atenção e pelo pronto atendimento
Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 05 de fevereiro de 2025.

Thiago Henrique Campagnaro Moitinho
VEREADOR





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 658/2025 - Documento assinado digitalmente em 06/02/2025. PROTOCOLO 2805/2025 - 06/02/2025 11:03 - . Para ver o arquivo original acesse http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino_Siave/documentos/autenticar e informe a chave: 5S78-TCGT-0544-61S5





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=5S78TCGT054461S5>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 5S78-TCGT-0544-61S5

