



Indicação Nº 989/2025

Solicito providencias do Executivo junto ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Sr. Marcos de Oliveira Anjos, sobre reconstrução de viela e muro de arrimo para sustentação da mesma, localizado na Rua Benedito de Araujo Novaes, nº 839, Jardim Itapuã.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy (Teco), Prefeito Municipal, para que interceda junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos sobre a Reconstrução e manutenção de viela e muro de arrimo localizado na Rua Benedito de Araujo Novaes, nº839, Jardim Itapuã.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,

A Vuela 14 é de extrema importância para a comunidade local, sendo um acesso fundamental para moradores da parte superior e inferior da região. Esta viela serve como principal via de circulação diária para diversas famílias, e sua manutenção é essencial para garantir o tráfego seguro de pedestres e veículos, além de garantir o acesso a serviços essenciais.

Infelizmente, após obras da Sabesp e as fortes chuvas de janeiro de 2025, que contribuíram para o colapso do muro de arrimo, localizado na parte inferior da viela, que comprometeu gravemente a passagem de pedestres e veículos, e em 20 de fevereiro de 2025 constatamos que a viela desmoronou tornando-a intransitável e extremamente perigosa. A situação coloca em risco não apenas a estrutura total da viela, mas também a vida e a integridade física dos munícipes que transitam por ali diariamente, correndo risco de se ferirem

É fundamental esclarecer que as casas tanto da parte superior quanto da parte inferior da viela já existiam antes da criação da mesma, e o muro de arrimo que desabou desempenhava um papel crucial na sustentação da própria viela. Destaca-se que a casa de baixo da viela pertence a uma viúva de 86 anos, que mora sozinha e por sorte no momento do desmoronamento estava na casa de sua filha. Sem a manutenção adequada do muro e da viela, a segurança de toda a região está comprometida, com sérios riscos de novos desabamentos e a possibilidade de que a estrutura se deteriore ainda mais.

Indicação Nº 989/2025 - Documento assinado digitalmente em 21/02/2025. PROTOCOLO 3672/2025 - 21/02/2025 16:26 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 0Y3F-W227-N977-QN7W





A SABESP, ao realizar obras na área da viela, contribuiu diretamente para a infiltração no terreno, o que, por sua vez, acelerou o colapso do desmoronamento da viela e do muro de arrimo. Embora a moradora da casa não tenha responsabilidade direta pelo vazamento da tubulação de água, a empresa é responsável pelos danos estruturais causados e pela precarização da viela. A falta de uma intervenção eficaz no local, por parte dos órgãos competentes, fez com que o problema se agravasse, e agora a situação exige uma ação urgente e imediata para evitar maiores tragédias.

Portanto, peço com urgência para que sejam tomadas as devidas providências para reparar a estrutura da viela e garantir a segurança dos munícipes. Bem como reconstrução do muro de arrimo que é apenas uma parte do problema; a urgência está na restauração da circulação segura na viela, que é um ponto vital para a comunidade local.

A falta de ação imediata pode resultar em consequências ainda mais graves, com danos irreparáveis à vida humana e ao patrimônio público e privado. A manutenção e a recuperação dessa viela são questões de segurança pública, e sua restauração deve ser tratada com a máxima prioridade.

Agradeço a atenção e aguardo uma resposta rápida, considerando a gravidade da situação (segue fotos em anexo).

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 21 de fevereiro de 2025.

YACER ISSA KOURANI
Vereador Yacer Kourani - PODEMOS

Indicação Nº 989/2025 - Documento assinado digitalmente em 21/02/2025. PROTOCOLO 3672/2025 - 21/02/2025 16:26 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 0Y3F-W227-N977-QN7W





CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI



Indicação Nº 989/2025 - Documento assinado digitalmente em 21/02/2025. PROTOCOLO 3672/2025 - 21/02/2025 16:26 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 0Y3F-W227-N977-QN7W





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 989/2025 - Documento assinado digitalmente em 21/02/2025. PROTOCOLO 3672/2025 - 21/02/2025 16:26 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 0Y3F-W227-N977-QN7W





CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI



Indicação Nº 989/2025 - Documento assinado digitalmente em 21/02/2025. PROTOCOLO 3672/2025 - 21/02/2025 16:26 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino:Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 0Y3F-W227-N977-QN7W





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 989/2025 - Documento assinado digitalmente em 21/02/2025. PROTOCOLO 3672/2025 - 21/02/2025 16:26 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 0Y3F-W227-N977-QN7W





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 989/2025 - Documento assinado digitalmente em 21/02/2025. PROTOCOLO 3672/2025 - 21/02/2025 16:26 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 0Y3F-W227-N977-QN7W





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=0Y3FW227N9770N7W>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 0Y3F-W227-N977-0N7W

