



Indicação Nº 1190/2025

Solicita providencias do Executivo junto ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Sr. Marcos de Oliveira Anjos, se há viabilidade de manutenção de via, Estrada Lucinda de Jesus Silva, na subida do antigo aterro sanitário.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy (Teco), Prefeito Municipal, para que interceda junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos se há viabilidade de manutenção de via, Estrada Lucinda de Jesus Silva, na subida do antigo aterro sanitário.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,

A manutenção é de extrema relevância devido à importância da via para a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores da região.

A falta de manutenção adequada tem causado transtornos significativos, como dificuldades de acesso, prejuízo à trafegabilidade, maior desgaste de veículos e aumento na produção de poeira, especialmente em períodos de seca. Além disso, em períodos chuvosos, há agravamento na formação de lama e buracos, comprometendo ainda mais o uso da via e ocasionando riscos à segurança dos transeuntes.

Por isso, solicita-se que o Executivo, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, coordenada pelo Sr. Marcos de Oliveira Anjos, informe o status do projeto de manutenção da referida via, bem como o cronograma previsto para a execução das obras, garantindo maior transparência e agilidade no atendimento à necessidade da população local.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 07 de março de 2025.

YACER ISSA KOURANI

Vereador Yacer Kourani – PODEMOS

DONIZETTI DIAS CARVALHO

Vereador Zetti da Adeg - PSB



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=ORASU40U73TK0KJ7>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: ORAS-U40U-73TK-0KJ7

