



## Indicação Nº 4359/2025

**Ementa:** Indica ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Governo, que seja realizado o serviço de tapa-buraco na Rua Turiaçu, próximo ao número 8, no bairro Alto da Colina, em Itapevi.

**INDICO** nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito do Município de Itapevi, por intermédio da Secretaria de Governo, que seja realizada operação tapa-buraco na Rua Turiaçu, nas proximidades do número 8, no bairro Alto da Colina.

### Justificativa

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores:

A Rua Turiaçu, localizada no bairro Alto da Colina, encontra-se com buracos na pavimentação, especialmente nas imediações do número 8, dificultando o trânsito local e colocando em risco a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres.

A situação atual da via tem gerado reclamações por parte dos moradores e usuários, sendo necessária uma intervenção urgente para evitar acidentes e prejuízos aos munícipes que trafegam pelo local.



Dessa forma, solicitamos que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo, encaminhe a demanda ao setor competente para que seja incluída na programação de operação tapa-buraco, promovendo mais segurança, mobilidade e bem-estar à população da região.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 18 de agosto de 2025.

**PEDRO MAU MAU**  
**VEREADOR**



Indicação Nº 4359/2025 - Documento assinado digitalmente em 18/08/2025. PROTOCOLO 14615/2025 - 18/08/2025 18:05 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siape.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siape/documentos/autenticar> e informe a chave: 184F-WU5S-5T5N-B948





### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=184FWU5S5T5NB948>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 184F-WU5S-5T5N-B948**

