



Indicação Nº 4790/2025

SÚMULA: Indico junto ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Godoy bem como junto a secretaria de educação **PARA QUE INFORMEM SE EXISTEM ESTUDOS OU PROJETOS EM ANDAMENTO PARA QUE SEJA REALIZADA A REFORMA DA CEMEB PROFESSOR JOSSEI TODA LOCALIZADO NA RUA COLORADO Nº 116 - VILA SANTA RITA.**

REQUEIRO a Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Marcos Godoy, **JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA QUE INFORMEM SE EXISTEM ESTUDOS OU PROJETOS EM ANDAMENTO PARA QUE SEJA REALIZADA A REFORMA DA CEMEB PROFESSOR JOSSEI TODA LOCALIZADO NA RUA COLORADO Nº 116 - VILA SANTA RITA.**

JUSTIFICATIVA


**Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,**

Em recente visita fiscalizatória na CEMEB Professor Jossei Toda, foi possível constatar graves problemas estruturais na quadra esportiva e na arquibancada, que apresentam rachaduras e brechas significativas no concreto, agravadas pelas raízes de árvores que comprometeram a base da construção a situação exige manutenção imediata, sob risco de acidentes envolvendo alunos e servidores.

Outro ponto crítico refere-se à acessibilidade. O elevador da escola encontra-se inoperante e, como alternativa, há apenas uma longa escada, impossibilitando o acesso adequado de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida às salas superiores.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 4790/2025 - Documento assinado digitalmente em 17/09/2025. PROTOCOLO 16457/2025 - 17/09/2025 11:10 - Para ver o arquivo original acesse <http://siafe.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siafe/documentos/autenticar> e informe a chave: U50N-38TB-74S3-8EWB



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=U50N38TB74S38EWB>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: U50N-38TB-74S3-8EWB

