



Indicação Nº 63/2026

Solicita providencias do Prefeito Marcos Ferreira Godoy, chefe do poder Executivo, informações sobre o andamento do projeto de requalificação da malha viária ao qual vai beneficiar, uma alça de acesso na rotatória Cohab, sentido quem vem do centro da cidade até o bairro e vice-versa, e sentido a cidade de Cotia.

INDICO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, na forma regimental vigente, que seja oficializado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, informações sobre o andamento do projeto de requalificação da malha viária ao qual vai beneficiar, uma alça de acesso na rotatória Cohab, sentido quem vem do centro da cidade até o bairro e vice-versa, e sentido a cidade de Cotia.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

Como legislador reforço meu objetivo de preocupação com políticas públicas em prol da mobilidade urbana buscando soluções para melhorias de infraestruturas. Uma alça de acesso é benéfica porque melhora a mobilidade urbana, aumenta a segurança viária e otimiza a logística ao reduzir o congestionamento e facilita a entrada e saída de vias. Elas proporcionam uma transição suave entre diferentes vias, permitindo que os motoristas ajustem a velocidade com segurança, o que beneficia tanto o transporte de carga quanto os deslocamentos diários de pessoas.

Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery, 26 de janeiro de 2026

Indicação Nº 63/2026 - Documento assinado digitalmente em 26/01/2026. PROTOCOLO 1329/2026 - 26/01/2026 11:02 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 1138-KGZ0-KJ02-3WRK





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=1138KGZ0KJ023WRK>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 1138-KGZ0-KJ02-3WRK

