



Indicação Nº 2283/2026

Indico ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, para que, por meio do órgão competente, seja realizado o serviço de limpeza da tubulação, localizado na Rua dos Tambores, Vila Santa Flora, neste município.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficializado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, para que, por meio do órgão competente, seja realizado serviço de limpeza da tubulação, localizado na Rua dos Tambores, Vila Santa Flora, neste município.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

A presente solicitação se faz necessária devido ao acúmulo de resíduos na tubulação da Rua dos Tambores, na Vila Santa Flora, o que tem comprometido o escoamento adequado das águas pluviais, podendo ocasionar alagamentos, mau cheiro e transtornos aos moradores da localidade.

Além disso, a falta de manutenção preventiva pode gerar danos à infraestrutura urbana e riscos à saúde pública. Dessa forma, a limpeza da tubulação é medida essencial para garantir melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida à população, prevenindo problemas maiores e assegurando o bom funcionamento do sistema de drenagem.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 12 de fevereiro de 2026

YACER ISSA KOURANI



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Vereador Yacer Kourani – PODEMOS

Indicação Nº 2283/2026 - Documento assinado digitalmente em 12/02/2026. PROTOCOLO 5341/2026 - 12/02/2026 11:42 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 1FGY-0NY3-7XR1-BM2W





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=1FGY0NY37XR1BM2W>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 1FGY-0NY3-7XR1-BM2W

