



## Indicação Nº 3771/2026

**Ementa:** Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, por intermédio da Secretaria competente, a necessidade de realizar serviço de tapa-buraco e/ou, se necessário, recapeamento de via na Rua das Flores, no bairro Bela Vista Alta, devido as condições precárias do pavimento.

**INDICO**, nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente realize o serviço de tapa-buraco e, mediante avaliação técnica, o recapeamento da Rua das Flores, no bairro Bela Vista Alta.

Moradores relataram a existência de buracos e irregularidades no pavimento, causando transtornos ao tráfego, riscos de acidentes e danos a veículos que circulam pelo local.

### Justificativa

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores



Apresente Indicação tem por objetivo solicitar serviços de tapa-buraco e/ou recapeamento na Rua das Flores, no bairro Bela Vista Alta, tendo em vista as condições precárias do pavimento no trecho.

A falta de manutenção adequada tem comprometido a mobilidade urbana, aumentando o risco de acidentes, danos materiais e transtornos aos moradores e condutores que utilizam a via diariamente.

A intervenção é necessária para garantir segurança viária, melhorar a fluidez do trânsito e preservar a infraestrutura municipal, atendendo aos anseios da comunidade local.

Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente a análise e execução dos serviços necessários, conforme avaliação técnica.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 09 de março de 2026.

**PEDRO MAUMAU**  
**VEREADOR**



### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=EGG22ZWR032YXN1V>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: EGG2-2ZWR-032Y-XN1V**

