



Indicação Nº 3824/2026

Súmula: - Solicita providencias do Executivo por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Sr. Marcos de Oliveira Anjos, para que sejam adotadas as providências necessárias para troca da tampa de bueiro na rua Levi Mateus alt 85 – Vila Dona Paulina – neste município.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Marcos Godoy (Teco), Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que sejam adotadas as providencias necessárias para troca da tampa de bueiro na rua Levi Mateus alt 85 – Vila Dona Paulina – neste município.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;
Senhoras Vereadoras;

A permanência do equipamento danificado compromete a segurança pública, criando um risco iminente de quedas de pedestres e danos estruturais a veículos que trafegam pelo local, além do aspecto de segurança, a troca é fundamental para garantir a integridade da rede subterrânea, impedindo a entrada de detritos que causam obstruções, e para evitar a proliferação de vetores e mau cheiro.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 11 de março de 2026.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 3824/2026 - Documento assinado digitalmente em 11/03/2026. PROTOCOLO 7948/2026 - 11/03/2026 12:25 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 3TZ5-U563-0MIM3-CUOK





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 3824/2026 - Documento assinado digitalmente em 11/03/2026. PROTOCOLO 7948/2026 - 11/03/2026 12:25 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 3TZ5-U563-0MM3-CUOK





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=3TZ5U5630MM3CU0K>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 3TZ5-U563-0MM3-CU0K

