



Indicação Nº 4788/2026

Súmula: Solicito providencias ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a realização de serviços de recapeamento asfáltico ou operação tapa-buracos na Rua Astral, no trecho compreendido entre o nº 36 e o nº 550, no bairro Chácara Vitápolis, neste município.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Godoy (Teco), Prefeito Municipal, para que interceda junto às Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a realização de serviços de recapeamento asfáltico ou operação tapa-buracos na Rua Astral, no trecho compreendido entre o nº 36 e o nº 550, no bairro Chácara Vitápolis, neste município.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente;

Senhores Vereadores;

Senhoras Vereadoras.

A referida via encontra-se em más condições de conservação, apresentando (buracos, rachaduras, desgaste, acúmulo de água etc.). o que tem causado transtornos aos moradores e riscos à segurança de pedestres e motoristas e dos moradores da região.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 29 de abril de 2026.

PRISCILLA CAVANHA

VEREADORA – PL

2ª Secretária



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 4788/2026 - Documento assinado digitalmente em 30/04/2026. PROTOCOLO 10622/2026 - 30/04/2026 15:44 - Para ver o arquivo original acesse <http://siaxe.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siaxe/documentos/autenticar> e informe a chave: 95HF-2Z46-VY2S-43RH





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 4788/2026 - Documento assinado digitalmente em 30/04/2026. PROTOCOLO 10622/2026 - 30/04/2026 15:44 - Para ver o arquivo original acesse http://sive.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino_Siave/documentos/autenticar e informe a chave: 95HF-2Z46-VY2S-43RH





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=95HF2Z46VY2S43RH>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 95HF-2Z46-VY2S-43RH

