



Indicação Nº 8162/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, que, por intermédio da Secretaria competente, seja oficiada a SABESP para realizar reparo em encanamento rompido na esquina da Rua Beija-Flor com a Rua Mosteiro, no bairro Jardim Briquet, devido ao vazamento de água que está vertendo pela via pública.

INDICO nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente proceda com o acionamento e cobrança junto à SABESP para que realize, com urgência, o reparo no encanamento rompido localizado na esquina da Rua Beija-Flor com a Rua Mosteiro, no bairro Jardim Briquet.

Moradores relatam que há um vazamento de água proveniente de tubulação da SABESP, com grande volume de água vertendo continuamente pelo leito da via, ocasionando desperdício de água tratada e transtornos aos usuários.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

Indicação Nº 8162/2026 - Documento assinado digitalmente em 01/07/2026. PROTOCOLO 16501/2026 - 01/07/2026 15:56 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 5G59-UVDX-0AJ7-2F75





A presente Indicação tem por objetivo solicitar que o Poder Executivo oficie a SABESP para que realize, em caráter de urgência, o reparo no encanamento rompido localizado na esquina da Rua Beija-Flor com a Rua Mosteiro, no bairro Jardim Briquet.

Segundo relatos dos moradores, a tubulação encontra-se rompida, fazendo com que a água verta continuamente pelo meio da rua, causando desperdício de água tratada e comprometendo as condições de segurança e trafegabilidade da via.

Além do desperdício de um recurso essencial, o vazamento pode ocasionar danos ao pavimento, favorecer o surgimento de buracos, aumentar o risco de acidentes e causar transtornos aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Diante disso, faz-se necessária a atuação imediata da SABESP para identificar a origem do vazamento e executar os reparos necessários, restabelecendo a normalidade do sistema de abastecimento e evitando maiores prejuízos.

Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente a adoção das providências necessárias junto à SABESP para atendimento da presente demanda.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 30 de junho de 2026.


PEDRO MAU MAU

VEREADOR

Indicação Nº 8162/2026 - Documento assinado digitalmente em 01/07/2026. PROTOCOLO 16501/2026 - 01/07/2026 15:56 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 5G59-UVDX-0AJ7-2F75



CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI



Indicação Nº 8162/2026 - Documento assinado digitalmente em 01/07/2026. PROTOCOLO 16501/2026 - 01/07/2026 15:56 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 5G59-UVDX-0AJ7-2F75





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=5G59UVDX0AJ72F75>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 5G59-UVDX-0AJ7-2F75

