



Indicação Nº 8436/2026

Súmula: - Solicita providencias do Executivo junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Sr. Marcos de Oliveira Anjos, para que seja realizado o recapeamento em toda a extensão da Av. Paula – Jardim Rosemary / Parque Wey – neste município.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Marcos Godoy (Teco), Prefeito Municipal, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja realizado o recapeamento em toda a extensão da Av. Paula – Jardim Rosemary / Parque Wey – neste município.

JUSTIFICATIVA

**Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;
Senhoras Vereadoras;**

Venho solicitar a urgente atenção para a Avenida Paula, que se encontra em condições precárias devido à grande quantidade de buracos. Essa situação não apenas causa transtornos para os motoristas, mas também representa um risco à segurança de todos que utilizam a via.

Os buracos têm provocado danos aos veículos e aumentado o risco de acidentes, especialmente em dias de chuva, quando a visibilidade fica prejudicada. Além disso, a situação afeta o tráfego de pedestres e ciclistas, tornando a via perigosa para todos.

Solicito, portanto, que seja realizado o recapeamento da Avenida Paula para melhorar as condições de tráfego e garantir a segurança dos cidadãos.





Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 17 de julho de 2026.

PRISCILLA CAVANHA

VEREADORA – PL

2ª SECRETÁRIA



Indicação Nº 8436/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17228/2026 - 17/07/2026 13:11 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraiteapevi.sp.gov.br/Sino:Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: S041-2H2E-T08R-33ND



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=S0412H2ET08R33ND>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: S041-2H2E-T08R-33ND

