



Indicação Nº 8447/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, para que officie à SABESP, solicitando vistoria técnica e reparo no afundamento da via pública causado por intervenção na rede de tubulação, na Rua Maria Antônia Nascimento, altura do nº 263, no bairro Ambuitá.

INDICO, nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias junto à SABESP, visando à realização de vistoria técnica e dos devidos reparos no afundamento da via pública localizado na Rua Maria Antônia Nascimento, altura do nº 263, no bairro Ambuitá.

Moradores da região relatam que o pavimento vem apresentando afundamento após a realização de serviços relacionados à instalação de tubulação, situação que tem gerado preocupação quanto à segurança dos usuários da via e à integridade da infraestrutura urbana.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

Indicação Nº 8447/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17241/2026 - 17/07/2026 14:16 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: F70S-41AV-6JE1-BV4C



A presente Indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal que interceda junto à SABESP para que seja realizada vistoria técnica e promovidos os reparos necessários no trecho da Rua Maria Antônia Nascimento, altura do nº 263, no bairro Ambuitá, onde há afundamento da via pública decorrente de intervenção para instalação de tubulação.

Segundo relatos dos moradores, após a execução dos serviços, o solo e o pavimento passaram a apresentar sinais de recalque, ocasionando afundamento da pista e comprometendo as condições adequadas de tráfego. A situação pode se agravar com o passar do tempo, especialmente em períodos de chuva, aumentando os riscos de acidentes envolvendo veículos, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Além dos transtornos causados à mobilidade urbana, o problema pode acarretar danos à infraestrutura da via e aos veículos que transitam pelo local, tornando indispensável a adoção de medidas corretivas pela concessionária responsável.

Diante disso, é fundamental que a SABESP realize inspeção técnica no local, identifique as causas do afundamento e execute os reparos necessários, incluindo a recomposição adequada do solo e do pavimento, garantindo a segurança da população e a preservação do patrimônio público.

Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que adote as providências necessárias junto à SABESP para atendimento da presente demanda.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 15 de julho de 2026

Indicação Nº 8447/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026 - 17/07/2026 14:16 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: F70S-41AV-6JE1-BV4C





PEDRO MAU MAU
VEREADOR




Indicação Nº 8447/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17241/2026 - 17/07/2026 14:16 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: F70S-41AV-6JE1-BV4C





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 8447/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17241/2026 - 17/07/2026 14:16 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: F70S-41AV-6JE1-BV4C



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=F70S41AV6JE1BV4C>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: F70S-41AV-6JE1-BV4C

