



Indicação Nº 8460/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, para que officie ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, solicitando a realização de estudos técnicos e providências para adequação do nivelamento da Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, na altura do nº 2087, no bairro Chácara Santa Cecília, visando o correto escoamento das águas pluviais e a eliminação dos constantes pontos de alagamento e empoçamento de água na via.

INDICO, nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias junto ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, visando à realização de estudos técnicos e posterior adequação do nivelamento da Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, na altura do nº 2087, no bairro Chácara Santa Cecília, de forma a garantir o adequado escoamento das águas pluviais e eliminar os pontos de acúmulo de água existentes no local.

Justificativa

Senhor Presidente,

Indicação Nº 8460/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17254/2026 - 17/07/2026 14:23 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: MA88-H130-0VY0-02YS





Senhores Vereadores

A presente Indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal que interceda junto ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER para a realização de estudos técnicos e adoção de medidas corretivas na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, na altura do nº 2087, no bairro Chácara Santa Cecília.

Segundo relatos de moradores e usuários da via, o referido trecho apresenta problemas de drenagem, ocasionando o constante empoçamento de águas pluviais após períodos de chuva. A situação indica possível deficiência no nivelamento da pista ou no sistema de escoamento existente, impedindo que a água seja direcionada adequadamente para os dispositivos de drenagem.

Além de causar transtornos aos motoristas e pedestres, o acúmulo de água contribui para a deterioração precoce do pavimento, favorecendo o surgimento recorrente de buracos e aumentando os riscos de acidentes. A permanência dessa condição também compromete a durabilidade das intervenções realizadas no local, gerando a necessidade de reparos frequentes.

Dessa forma, faz-se necessária a realização de estudos técnicos para identificar as causas do problema e promover a adequação do nivelamento da via, bem como das condições de drenagem existentes, garantindo o correto escoamento das águas pluviais e proporcionando uma solução definitiva para a questão.

Indicação Nº 8460/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17254/2026 - 17/07/2026 14:23 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: MA88-H130-0VY0-02YS






Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine as providências necessárias junto ao órgão competente e, sendo constatada a viabilidade, adote as medidas cabíveis para atendimento da presente demanda.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 14 de julho de 2026

PEDRO MAU MAU
VEREADOR

Indicação Nº 8460/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17254/2026 - 17/07/2026 14:23 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: MA88-H130-0VY0-02YS





Indicação Nº 8460/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026, PROTOCOLO 17254/2026 - 17/07/2026 14:23 - . Para ver o arquivo original acesse <http://slave.camaratapevi.sp.gov.br/Sino-Slave/documentos/autenticar> e informe a chave: MA88-H130-0VY0-02YS





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=MA88H1300VY002YS>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: MA88-H130-0VY0-02YS

