



Indicação Nº 8473/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, para que officie ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, solicitando a realização de serviço de tapa-buraco na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, na altura do nº 2087, no bairro Chácara Santa Cecília, devido às más condições do pavimento e à recorrência do problema no local.

INDICO, nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias junto ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, visando à realização de serviço de tapa-buraco na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, na altura do nº 2087, no bairro Chácara Santa Cecília, devido às más condições do pavimento e à recorrência do problema no referido trecho.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

A presente Indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal que interceda junto ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER para a realização de serviço de

Indicação Nº 8473/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17267/2026 - 17/07/2026 14:31 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 24KC-815D-C401-9SC5





tapa-buraco na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, na altura do nº 2087, no bairro Chácara Santa Cecília.

Segundo relatos de moradores e usuários da via, o trecho apresenta um buraco recorrente, que mesmo após intervenções anteriores volta a surgir em curto espaço de tempo, demonstrando que os reparos realizados até o momento não têm sido suficientes para solucionar definitivamente o problema.

Além de comprometer a segurança do trânsito, a situação gera riscos de acidentes, especialmente para motociclistas, podendo ainda causar danos mecânicos aos veículos e prejudicar a fluidez do tráfego. Trata-se de uma via de grande circulação, o que torna ainda mais urgente a adoção de medidas eficazes para a correção da irregularidade.

Dessa forma, faz-se necessária não apenas a execução do serviço de reparo do pavimento, mas também a realização de estudos técnicos que possibilitem a identificação da causa do problema, permitindo a adoção de uma solução definitiva, evitando o reaparecimento constante do buraco e garantindo melhores condições de trafegabilidade e segurança aos usuários da rodovia.

Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine as providências necessárias junto ao órgão competente e, sendo constatada a viabilidade, adote as medidas cabíveis para atendimento da presente demanda.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 14 de julho de 2026


PEDRO MAU MAU

VEREADOR

Indicação Nº 8473/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026 - 17/07/2026 14:31 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 24KC-815D-C401-9SC5



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 8473/2026 - Documento assinado digitalmente em 17/07/2026. PROTOCOLO 17267/2026 - 17/07/2026 14:31 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 24KC-815D-C401-9SC5





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=24KC815DC4019SC5>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 24KC-815D-C401-9SC5

