



Indicação Nº 9512/2026

SÚMULA: Indico ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Godoy, à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos a realização de vistoria técnica no viaduto da alça de acesso ao Corredor Oeste (Rua Nelson Ferreira da Costa), nas proximidades do Pronto-Socorro Central, em razão de rachadura observada na estrutura, com a devida divulgação dos esclarecimentos técnicos à população.

REQUEIRO a Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Marcos Godoy, para que à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos a realização de vistoria técnica no viaduto da alça de acesso ao Corredor Oeste (Rua Nelson Ferreira da Costa), nas proximidades do Pronto-Socorro Central, em razão de rachadura observada na estrutura, com a devida divulgação dos esclarecimentos técnicos à população.

JUSTIFICATIVA

**Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,**

A presente indicação tem como objetivo solicitar a realização de vistoria técnica no viaduto da alça de acesso ao Corredor Oeste (Rua Nelson Ferreira da Costa), localizado nas proximidades do Pronto-Socorro Central, em razão de relatos encaminhados por munícipes e de registros fotográficos que demonstram a existência de uma rachadura aparente na estrutura, fato que tem gerado preocupação entre os usuários da via.

Trata-se de um importante acesso viário do Município, utilizado diariamente por grande fluxo de veículos, inclusive por ambulâncias, veículos de emergência, transporte coletivo e demais cidadãos que utilizam o Corredor Oeste. Diante disso, é fundamental que qualquer manifestação visível na estrutura seja objeto de avaliação técnica, permitindo verificar sua



origem, características e eventual necessidade de intervenções, sempre com base em critérios de engenharia e nas normas técnicas aplicáveis.



Além da realização da vistoria, considero importante que a Administração Municipal informe se a situação já é de conhecimento dos órgãos competentes, esclarecendo se a rachadura observada decorre de características construtivas, juntas de dilatação, acomodação natural da estrutura ou de qualquer outro aspecto técnico, bem como se já existe acompanhamento, monitoramento ou programação de manutenção, caso necessário.

A divulgação dessas informações contribuirá para ampliar a transparência da atuação do Poder Público, proporcionar maior tranquilidade à população e reforçar a confiança dos usuários quanto às condições de segurança e conservação da infraestrutura viária municipal.

Diante do exposto, indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a adoção das providências necessárias para a realização da vistoria técnica, a divulgação dos esclarecimentos cabíveis e a execução das medidas que eventualmente se mostrarem necessárias após a avaliação especializada.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 07 de agosto de 2026.

Marina Dornellas – UNIÃO
VEREADORA

Indicação Nº 9512/2026 - Documento assinado digitalmente em 10/08/2026 - 10/08/2026 10:34 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 4309-0S80-3H5A-2KP8



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 9512/2026 - Documento assinado digitalmente em 10/08/2026. PROTOCOLO 19047/2026 - 10/08/2026 10:34 - Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 4309-0S80-3H5A-2KP8



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=43090S803H5A2KP8>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 4309-0S80-3H5A-2KP8

