



CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI



INDICAÇÃO Nº 4071/2019

Súmula: - Solicita providências do Governo do Estado, para que seja providenciado, a manutenção da tampa de esgoto (SABESP), na Rua Nelson Ferreira da Costa (Corredor Oeste).

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor João Agripino da Costa Doria Junior, Governador do Estado de São Paulo, para que seja providenciado a manutenção da tampa de esgoto (SABESP), na Rua Nelson Ferreira da Costa (Corredor Oeste).

Justificativa

Senhor Presidente: -
Senhores Vereadores: -
Senhoras Vereadoras: -

Trata-se de reivindicações dos moradores da localidade referida, onde a tampa de bueiro se fazem necessário para a tranquilidade dos motoristas. Salientamos que devido a velocidade dos veículos trafegam no local, a condição que se encontra no momento coloca em risco a situação dos veículos e dos motoristas, que por ocasião do buraco, possa vir a acontecer acidentes. Algumas pessoas fizeram publicações em redes sociais, solicitando reparo o mais rápido possível.

Desde já agradeço e conto com a compreensão de Vossa Senhoria.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 21 de Novembro de 2019.

Vereadora
Prof.^a Camila Godói – PSB



CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI

INDICAÇÃO Nº 4071/2019

está com

outras 17 pessoas. ***

Passando pelo corredor Oeste bem em frente a estação ENGENHEIRO Cardoso ,existe um bueiro sem tampa, faz uma semana, sera que nenhum secretário passa por lá, arriscado acontecer um acidente.

