



Indicação Nº 11/2023

Súmula: Solicita providências do Executivo, junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja realizado **recapeamento asfáltico** em toda extensão da Rua dos Goianos localizada no Bairro Parque Suburbano, nesse Município.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, que determine através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja realizado **recapeamento asfáltico** em toda extensão da Rua dos Goianos localizada no Bairro Parque Suburbano, nesse Município.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;
Senhoras Vereadoras;

Trata-se de solicitação de suma importância tendo em vista a necessidade dos moradores do Bairro, pois a Rua está com asfalto bastante deteriorado e cedendo, atrapalhando a travessia tanto de pedestres quanto de carros e motos, podendo inclusive causar acidentes e danos aos veículos.

Isto posto, conto com a sensibilidade do Poder Executivo em perceber os transtornos causados aos moradores e a percepção de que o recapeamento asfáltico ameniza as dificuldades de moradores, embeleza o município e valoriza os imóveis do Bairro.

Aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2023.

Rogério Moreira dos Santos
Rogério Fisioterapeuta – PSDB

Indicação Nº 11/2023 - Documento assinado digitalmente em 25/01/2023. PROTOCOLO 1101/2023 - 25/01/2023 10:39 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: X125-H1DY-XEX0-3493



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar?chave=X125H1DYEX03493>, ou vá até o site <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: X125-H1DY-XEX0-3493

