



Indicação Nº 9918/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, por intermédio da Secretaria competente, a instalação de estrutura de contenção e direcionamento de águas pluviais na Rua Salvatina de Abreu, altura do nº 20, no bairro Vila São Francisco, devido à ausência de calçada e ao escoamento inadequado das águas das chuvas, que acabam adentrando o imóvel e causando transtornos aos moradores.

INDICO nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente realize vistoria técnica e providencie a instalação de estrutura adequada para contenção e direcionamento das águas pluviais na Rua Salvatina de Abreu, altura do nº 20, no bairro Vila São Francisco.

Moradores relatam que o imóvel não possui calçada adequada e que, durante os períodos de chuva, as águas pluviais escoam diretamente em direção à residência, chegando a adentrar o imóvel e causando transtornos e riscos de danos materiais.

Justificativa

Indicação Nº 9918/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/08/2026 - 19/08/2026 15:40 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: K5UK-5DY1-5N13-51A1





Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

A presente Indicação tem por objetivo solicitar a instalação de estrutura de contenção e direcionamento de águas pluviais na Rua Salvatina de Abreu, altura do nº 20, no bairro Vila São Francisco.

O local apresenta ausência de calçada e condições inadequadas para o direcionamento das águas das chuvas. Em períodos de precipitações mais intensas, o volume de água acaba sendo direcionado para o imóvel, ocasionando a entrada de água na residência e causando transtornos aos moradores.

A situação pode provocar danos à estrutura do imóvel, umidade, deterioração de revestimentos e outros prejuízos materiais, além de comprometer as condições de segurança e salubridade da residência.

Diante disso, faz-se necessária a realização de vistoria técnica para identificar a origem e o fluxo das águas pluviais e definir a solução mais adequada, podendo ser instalada estrutura de contenção, canaletas, guia, sistema de direcionamento ou outro dispositivo que impeça que as águas sejam direcionadas para o interior do imóvel.

A adoção de medidas preventivas contribuirá para melhorar o escoamento das águas pluviais e evitar novos transtornos aos moradores, especialmente durante períodos de chuvas intensas.

Indicação Nº 9918/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/08/2026 - 19/08/2026 15:40 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: K5UK-5DY1-5N13-51A1





Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente a realização de vistoria e a execução das providências necessárias para atendimento da presente demanda.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 17 de agosto de 2026.

PEDRO MAU MAU


VEREADOR



Indicação Nº 9918/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/08/2026. PROTOCOLO 19797/2026 - 19/08/2026 15:40 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: K5UK-5DY1-5N13-51A1



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 9918/2026 - Documento assinado digitalmente em 19/08/2026. PROTOCOLO 19797/2026 - 19/08/2026 15:40 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino:Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: K5UK-5DY1-5N13-51A1



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=K5UK5DY15N1351A1>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: K5UK-5DY1-5N13-51A1

