



Indicação Nº 10025/2026

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, por intermédio da Secretaria competente, que seja solicitado ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER a realização de estudos e readequação do sistema de coleta e escoamento de águas pluviais na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, altura do nº 2087, bairro Chácara Santa Cecilia, devido ao direcionamento inadequado das águas das chuvas, que tem ocasionado a entrada de água nas residências.

INDICO nos termos regimentais vigentes, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, solicitando que a Secretaria competente encaminhe ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER pedido para realização de vistoria e estudos visando à readequação do sistema de coleta e escoamento de águas pluviais na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, altura do nº 2087, no bairro Chácara Santa Cecilia.

Moradores relatam que, durante os períodos de chuva, o sistema existente não realiza adequadamente a captação e o direcionamento das águas, fazendo com que o volume de água seja direcionado para as residências e adentre os imóveis.

Indicação Nº 10025/2026 - Documento assinado digitalmente em 21/08/2026 - 21/08/2026 17:08 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 998X-404A-ADY2-ON65





Justificativa

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

A presente Indicação tem por objetivo solicitar ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER a realização de estudos e a readequação do sistema de coleta e escoamento de águas pluviais na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, altura do nº 2087, no bairro Chácara Santa Cecília.

Segundo relatos dos moradores, durante os períodos de chuva as águas pluviais não são adequadamente captadas e direcionadas pelo sistema existente, ocasionando o escoamento em direção às residências e a entrada de água nos imóveis.

A situação causa transtornos aos moradores e pode provocar danos materiais, além de comprometer as condições de segurança e salubridade das residências, especialmente durante chuvas de maior intensidade.

Diante disso, é fundamental que o órgão responsável pela rodovia realize vistoria técnica no local para identificar as causas do problema e avaliar a necessidade de implantação ou readequação de galerias, canaletas, bocas de lobo, sarjetas ou outros dispositivos de drenagem que sejam tecnicamente adequados.

A adoção das medidas necessárias contribuirá para melhorar o escoamento das águas pluviais e evitar que estas sejam direcionadas para o interior das residências.



Diante do exposto, solicita-se ao Poder Executivo Municipal que determine à Secretaria competente a execução das providências necessárias junto ao DER para atendimento da presente demanda.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 21 de agosto de 2026.

PEDRO MAU MAU

VEREADOR




Indicação Nº 10025/2026 - Documento assinado digitalmente em 21/08/2026 - 21/08/2026 17:08 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 998X-404A-ADY2-0N65





CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 10025/2026 - Documento assinado digitalmente em 21/08/2026 - 21/08/2026 17:08 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 998X-404A-ADY2-0N65



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=998X404AADY20N65>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 998X-404A-ADY2-0N65



Indicação Nº 10025/2026 - Documento assinado digitalmente em 21/08/2026 - PROTOCOLO 19984/2026 - 21/08/2026 17:08 - . Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 998X-404A-ADY2-0N65