



Indicação Nº 955/2023

Súmula: Solicita providências do Executivo, junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja Realizada uma Visita Técnica com intuito de avaliar um escadão hidráulico, **na Estrada Beatriz Rufino Bpo, na Altura do N°587- Chácara Santa Cecília, neste Município.**

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, que determine por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja realizada uma Visita Técnica com intuito de avaliar um escadão hidráulico, **na Estrada Beatriz Rufino Bpo, na Altura do N°587- Chácara Santa Cecília, neste Município.**

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente;
Senhores Vereadores;
Senhoras Vereadoras;

A presente solicitação visa atender à reivindicação dos munícipes que residem ao lado do referido escadão, pois devido às fortes chuvas e por haver um espaço entre o escadão e a parede da residência, acaba ocasionando riscos estruturais tais como: infiltrações, mofo nas paredes e Rachaduras, trazendo riscos aos residentes.

Diante do exposto, solicitamos providências quanto à realização da referida visita técnica, e o consequente atendimento da solicitação para que seja solucionado o problema acima mencionado.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 16 de março de 2023.

Rogério Moreira dos Santos
Rogério Fisioterapeuta – PSDB

Indicação Nº 955/2023 - Documento assinado digitalmente em 16/03/2023. PROTOCOLO 5116/2023 - 16/03/2023 15:01 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: SD1G-DM0W-TW11-97G4



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar?chave=SD1GDM0WTW1197G4>, ou vá até o site <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: SD1G-DM0W-TW11-97G4

