



Indicação Nº 1061/2023

Súmula: Solicito providências do Executivo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Igor Soares Ebert, junto a secretaria competente, para que realize recapeamento asfáltico na Rua Nelson Ezequiel de Farias, altura do nº 629 (Escola Estadual Profª Maria Soares Santos) – Jardim Briquet, nesta municipalidade.

INDICO à Mesa, depois de ouvido o douto plenário na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares, Prefeito do Município de Itapevi – SP, junto a secretaria competente, para que realize recapeamento asfáltico na Rua Nelson Ezequiel de Farias, altura do nº 629 – Jardim Briquet, nesta municipalidade.

Justificativa

Senhor Presidente;
Senhoras Vereadoras;
Senhores Vereadores;

O pedido se faz necessário pelos enormes buracos que têm causado sérios transtornos e prejuízos a moradores, justificando o recapeamento do local, visto que a rua é trajeto de um grande fluxo de veículos e ambiente escolar, e os buracos dificultam a passagem de ônibus e carros, além dos riscos inerentes à situação.

Nesse sentido é necessário que a prefeitura adote providencias concretas para a realização deste projeto, que beneficiará não apenas os moradores do bairro, mas todos os transeuntes que passam pelo local. Segue abaixo, foto do local.



CÂMARA
MUNICIPAL DE
ITAPEVI



Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 10 de abril de 2023.

THIAGO DA SILVA SANTOS
VEREADOR THIAGUINHO – UNIÃO
PRESIDENTE

Indicação Nº 1061/2023 - Documento assinado digitalmente em 10/04/2023. PROTOCOLO 6251/2023 - 10/04/2023 12:57 - Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 587B-QJT6-104G-3A1J



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=587B0JT6104G3A1J>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 587B-0JT6-104G-3A1J

