


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI


- Estado de São Paulo -

INDICAÇÃO nº 636/2013



Súmula:- Solicita providências do Executivo, junto a Secretaria de Obras e Serviços, Sr. Argemiro Tadeu Lage Xavier para que seja realizada a manutenção dos bueiros em toda a extensão da Rua Jupiter – Engenheiro Cardoso, nesta urbe.


INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Engenheiro Jaci Tadeu da Silva, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria de Obras e Serviços, Sr. Argemiro Tadeu Lage Xavier para que seja realizada a manutenção dos bueiros em toda a extensão da Rua Jupiter – Engenheiro Cardoso, nesta urbe. Seguem fotos.



Senhor Presidente:-
Senhores Vereadores:-
Senhoras Vereadoras:-

Os moradores estão reclamando que quase todos os bueiros desta rua estão sem tampa ou entupidos. Pedem ajuda para a manutenção dos mesmos. Nas fotos podemos observar que existe também o perigo de queda por parte dos pedestres, sem contar a propagação de animais roedores que buscam este tipo de lugar para se reproduzirem.

Sala das Sessões Benvido Moreira Nery, 27 de Setembro de 2013.


Anderson Cavanha
(Bruxão do Táxi – PR)
Vereador





