



Indicação Nº 1685/2023

Súmula:- Solicita providências do Executivo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviço Urbanos Sr. Marcos de Oliveira Anjos para que seja realizada a limpeza e desobstrução de bueiros localizados em toda extensão da Rua Maria de Abreu – Vila São João, nesta Municipalidade.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria de Infraestrutura e Serviço Urbano, para que seja realizada a limpeza e desobstrução de bueiros Rua Maria de Abreu – Vila São João, nesta municipalidade.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.



A presente indicação tem por objetivo o atendimento às solicitações feitas pelos moradores, transeuntes que circulam nesta localidade, onde a necessidade do atendimento se faz presente diante dos entupimentos dos bueiros Rua Maria de Abreu, trazendo grandes transtornos para os moradores do local.

São constantes os entupimentos nos períodos de chuva ou não, a que enseja a nosso pedido para a manutenção dos bueiros limpos, com a remoção de qualquer tipo de material que impeça a escoamento normal.

Solicito que seja enviado a essa Casa de Leis, cronograma para execução de tais serviços.

Diante do exposto, e visando uma resposta deste competente Executivo, coloco a presente propositura para apreciação do plenário, e conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação, aproveito também para renovar meus protestos de elevada estima.

Desde já agradeço e conto com a compreensão de Vossa Senhoria.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 12 de julho de 2023.

Bruno Gabriel

Vereador





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=47WKVK130F17YC8A>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 47WK-VK13-0F17-YC8A

