



Requerimento Nº 1114/2024

Solicita informações do Prefeito Igor Soares, junto ao órgão competente, sobre a Pavimentação Asfáltica / Manutenção / Concretagem (Em toda sua Extensão) na Estrada do Cipó no Bairro das Chácaras Monte Serrat – Itapevi – SP.

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, na forma regimental vigente, que seja oficializado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, junto ao órgão competente, sobre a Pavimentação Asfáltica / Manutenção / Concretagem (Em toda sua Extensão) na Estrada do Cipó no Bairro das Chácaras Monte Serrat – Itapevi – SP.

Justificativa

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

Tal solicitação se dá pelo motivo de que não há asfalto na via acima citada, o que pode acarretar prejuízos aos proprietários de veículos e até causar acidentes com a atual situação do local. A pavimentação asfáltica além de trazer uma uniformidade na via, (eliminando os desnivelamentos que ocorrem por conta do fechamento de cavidades que tendem a ceder com o tempo, gerando pontos de desníveis com um enorme potencial de causar acidentes), transmite a todos que passam por ela uma ótima sensação de cuidado e respeito por parte do Poder Público para com seus munícipes.

Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery, 03 de Abril de 2024.


Cicero Aparecido de Souza

Vereador Aparecido -  - Vice Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Requerimento Nº 1114/2024 - Documento assinado digitalmente em 03/04/2024. PROTOCOLO 5381/2024 - 03/04/2024 09:41 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: 0T43-6X88-GVH3-MWU2



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=0T436X88GVH3MWU2>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 0T43-6X88-GVH3-MWU2

