



Requerimento Nº 1149/2024

Súmula: Requeiro do Executivo - Excelentíssimo Prefeito Igor Soares Ebert, que interceda junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, sob os cuidados do Sr. Marcos de Oliveira Anjos, que realizem pavimentação asfáltica na Rua São Benedito – Pq. Mira Flores.

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Igor Soares Ebert, para que interceda junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, sob os cuidados do Sr. Marcos de Oliveira Anjos, que realizem asfáltica na Rua São Benedito – Pq. Mira flores.

Senhor Presidente:-

Senhores Vereadores:-

Senhoras Vereadoras:-

Justificativa do Requerimento

Chegou ao conhecimento deste parlamentar, a necessidade pavimentação asfáltica na rua José Venâncio, localizada na Rua São Benedito – Pq. Mira Flores. A ausência de pavimentação asfáltica tem causado diversos transtornos aos moradores e impactado negativamente a qualidade de vida e a infraestrutura da região.

Os residentes da Rua São Benedito têm enfrentado dificuldades diárias devido à precariedade das condições viárias, tais como poeira em dias secos e lama em dias chuvosos. Além disso, a falta de pavimentação compromete o acesso seguro e a mobilidade dos moradores, impactando diretamente o desenvolvimento local.

Página 1 de 1





Diante do exposto, solicitamos que a Prefeitura Municipal avalie a possibilidade e viabilidade da pavimentação asfáltica na Rua São Benedito – Pq. Mira Flores, buscando proporcionar melhores condições de tráfego e bem-estar aos cidadãos que residem e transitam por essa via.

Sem mais para o momento aproveito para renovar os votos de estimas e consideração.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 08 de abril de 2024.

Wellington José dos Santos (Sarará - PL) Vereador





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticare utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 50R1-UADT-977J-E030

