



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 892/2024

Súmula: Indico ao Poder Executivo Municipal na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Igor Soares Ebert, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos Sr. Marcos de Oliveira Anjos, para que seja feito recapeamento asfáltico entre a Av. Pedro Paulino, 1184 e a Estrada do Sapiantã, altura do número 1441 – COHAB II.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Igor Soares Ebert, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos Sr. Marcos de Oliveira Anjos, para que seja feito recapeamento asfáltico entre a Av. Pedro Paulino, 1184 e a Estrada do Sapiantã, altura do número 1441 – COHAB II.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,

O recapeamento asfáltico entre as ruas Pedro Paulino, próximo ao Centro de Reabilitação e a Estrada do Sapiantã próximo ao pesqueiro Navarro, faz-se necessário, devido ao grande número de buracos e desnivelamento que se encontram nessas ruas devido a instalação de dutos para instalação de gás, redes de esgotos e água, pois é um bairro que está sendo construído condomínios e são serviço necessário que acabam afetando os motoristas que por ali passam com seus veículos e estão sendo danificados.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 19 de abril de 2024.

Mauricio Alonso Murakami
(Mauricio Japa)
Vereador

Indicação Nº 892/2024 - Documento assinado digitalmente em 19/04/2024. PROTOCOLO 6279/2024 - 19/04/2024 16:30 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: H2NR-84K7-9FA6-N46B



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=H2NR84K79FA6N46B>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: H2NR-84K7-9FA6-N46B

