



Indicação Nº 1026/2024

Súmula: - Solicita providências do Executivo, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja providenciada manutenção e limpeza do bueiro, localizado na Rua dos Amazonenses, na altura do nº436, Parque Suburbano.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a manutenção e limpeza do bueiro, localizado na Rua dos Amazonenses, na altura do nº436, Parque Suburbano.

JUSTIFICATIVA-

Senhor Presidente: -

Senhores Vereadores: -

Senhoras Vereadoras: -

Trata-se de uma solicitação da comunidade, a limpeza do bueiro que se faz necessária, devido ao acúmulo de lixo e entulho ocasionou o entupimento e o esgoto está transbordando, o acúmulo de detritos no bueiro pode criar um ambiente propício para o desenvolvimento de pragas e proliferação de doenças. Além disso, a água estagnada pode se tornar um foco de reprodução para mosquitos transmissores de doenças como a dengue.

Diante dessas considerações, solicito encarecidamente que medidas sejam tomadas para a limpeza e manutenção imediata do bueiro mencionado. Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada a esta questão e pela pronta resolução deste problema que afeta diretamente a comunidade local.

Desde já agradeço e conto com a compreensão de Vossa Senhoria.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 03 de maio de 2024.



PROFª CAMILA GODÓI



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI



Indicação Nº 1026/2024 - Documento assinado digitalmente em 03/05/2024. PROTOCOLO 6849/2024 - 03/05/2024 15:33 - Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: D932-26XC-XCV2-85FW





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=D93226XCXCV285FW>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: D932-26XC-XCV2-85FW

