



Requerimento Nº 1340/2024

Súmula: Requeiro ao Governo Municipal, na pessoa do Prefeito Igor Soares, providências junto ao Órgão Municipal competente a realização da Operação Tapa Buracos em toda extensão na Via Nimbus – Bairro: Parque Mira Flores – CEP: 06683-400 – Itapevi – S.P

REQUEIRO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Igor Soares, a realização da Operação Tapa Buracos em toda extensão na Via Nimbus – Bairro: Parque Mira Flores – CEP: 06683-400 – Itapevi – S.P

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -

Senhoras e Senhores Vereadores: -

Trata-se de um pedido dos moradores, para que seja realizada a operação tapa-buraco em toda extensão da via mencionada acima. A indicação se faz necessária uma vez que a referida via se encontra em estado degradante, com muitos buracos ocasionados pela ação do tempo. Desta maneira o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em risco os motoristas e pedestres que se utilizam da rua.

Sabemos que é de direito de a população poder contar com a correta infraestrutura municipal, ou seja, que atenda às suas necessidades, como por exemplo, vias sem buracos, ou então consertadas permanentemente.

Desde já agradeço, e conto com a compreensão de Vossa Senhoria.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 24 de julho de 2024.

Donizetti Dias Carvalho
Vereador “Zetti da Adega”

Requerimento Nº 1340/2024 - Documento assinado digitalmente em 24/07/2024, PROTOCOLO 10978/2024 - 24/07/2024 14:28 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitapevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: V2SG-1A5P-6E2U-PDVW



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=V2SG1A5P6E2UPDVW>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: V2SG-1A5P-6E2U-PDVW

