



Indicação Nº 1942/2024

Súmula: - Solicita providências do Executivo, junto a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, para que seja providenciada a manutenção de uma lombada localizada na R. dos Sergipanos, entre os números 1007-933, Parque Suburbano, Itapevi.

INDICO à Mesa, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Igor Soares Ebert, Prefeito Municipal, para que determine através da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, para que seja providenciada a manutenção de uma lombada localizada na R. dos Sergipanos, entre os números 1007-933, Parque Suburbano, Itapevi.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente: -

Senhores Vereadores: -

Senhoras Vereadoras: -

Trata-se de uma solicitação da comunidade, que solicita a manutenção de uma lombada localizada na R. dos Sergipanos, entre os números 1007-933, Parque Suburbano, Itapevi.

A instalação da lombada se faz necessária, pois a lombada, que tem como objetivo principal a redução da velocidade dos veículos e a segurança dos pedestres, está apresentando sérios sinais de desgaste e degradação.

Nos últimos meses, observou-se que a lombada está com a pintura desbotada e com as superfícies deterioradas, o que pode estar comprometendo sua eficácia. Além disso, o asfalto ao redor da lombada está irregular, criando um perigo adicional para motoristas e pedestres. Esse problema tem gerado queixas de moradores da região e aumentado o risco de acidentes.

Aguardamos um retorno, certos da costumeira de Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.

Sala das Sessões Benvindo Moreira Nery, 13 de setembro de 2024.

PROF^a CAMILA GODÓI

) amila Godon Ja

Página 1 de 1 www.camaraitapevi.sp.gov.br f ⊚ ♥ ▶ □ camaraitapevi











Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticare utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: NWVD-M05C-J748-PJNZ

