



## Indicação Nº 307/2025

Solicita providencias do Prefeito Marcos Ferreira Godoy, junto ao órgão competente, sobre o Reparo no Asfalto junto a Sabesp na Rua Mosteiro próximo ao n°192 no Bairro do Jardim Briquet – Itapevi – SP.

**INDICO** à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, na forma regimental vigente, que seja oficializado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, junto ao órgão competente, sobre o Reparo no Asfalto junto a Sabesp na Rua Mosteiro próximo ao n°192 no Bairro do Jardim Briquet – Itapevi – SP.

## Justificativa

Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores,

Tal solicitação se dá, pela situação do asfalto na via acima citado, o que pode acarretar prejuízos aos proprietários de veículos e até causar acidentes com a atual situação do local. A pavimentação asfáltica além de trazer uma uniformidade na via, (Eliminando os desnivelamentos que ocorrem por conta do fechamento de cavidades que tendem a ceder com o tempo, gerando pontos de desníveis com um enorme potencial de causar acidentes), transmite a todos que passam por ela uma ótima sensação de cuidado e respeito por parte do Poder Público para com seus munícipes.

(Fotos em Anexo)





Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery, 28 de janeiro de 2025.

Elias Vasconcelos Araujo

Vereador Elias Vasconcelos Araujo











## **Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <a href="https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=YSD2E83F3ZSJY048">https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar</a>e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: YSD2-E83F-3ZSJ-Y048

