



Indicação Nº 585/2025

Súmula: *“Solicito ao **Executivo Municipal** junto a **Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos**, estudo referente para Criação de Galeria para aumentar a vazão d’água, localizada na Estrada de Araçariguama - Estância São Francisco - Itapevi, ou o envio de seu cronograma a este nobre vereador, caso o projeto tenha sido iniciado.*

INDICO à Mesa, depois de ouvido o Douto Plenário na forma regimental vigente, seja oficiado ao Excelentíssimo **Marcos Godoy (TECO), Prefeito Municipal**, junto à **Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos**, estudo referente para Criação de Galeria para aumentar a vazão d’água, localizada na Estrada de Araçariguama alt. nº 1862 - Estância São Francisco – Itapevi.

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,

A presente indicação requer a criação de uma galeria com tubos maiores, para a devida drenagem de águas superficiais.

Em razão de um evidente assoreamento, toda água da chuva atualmente acaba passando por cima da tubulação existente, e fluindo por cima da estrada e indo para os imóveis dos moradores que ali residem. Com essa passagem da água, sendo de grande nível, acarretou na degradação da estrada



dificultando a locomoção das pessoas que lá residem, além de diversos transtornos para os moradores.

Para melhor entendimento, segue imagens do local:



Para solucionar este problema, reparos são necessários em caráter de urgência, ou até mesmo a sua substituição, se o caso, para que haja a devida drenagem das águas, sendo assim, toda a água será conduzida corretamente.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 03 de fevereiro de 2025.

VEREADOR
JONAS HENRIQUE (PSD)



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=KOWRK337099P6WSH>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: K0WR-K337-099P-6WSH

