



Indicação Nº 1030/2025

Súmula: Indico ao Executivo, junto ao órgão competente, serviço de manutenção nas juntas de dilatação, no Viaduto José dos Santos Novaes, no Centro, junto ao Terminal Rodoviário.

INDICO à mesa, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, junto ao órgão competente, serviço de manutenção nos vãos do Viaduto José dos Santos Novaes no Centro, junto ao Terminal Rodoviário.

JUSTIFICATIVA

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,**

Trata-se de uma solicitação deste legislador e de vários munícipes que nos enviaram mensagens através das redes sociais reclamando dos vãos do Viaduto José dos Santos Novaes no Centro, ao lado do Terminal Rodoviário.

O referido viaduto, devido ao intenso tráfego e ao tempo de utilização, apresenta sinais evidentes de desgaste nas suas juntas de dilatação, o que pode comprometer a segurança dos usuários e a integridade estrutural do viaduto. A manutenção adequada é fundamental para garantir a segurança e a durabilidade da infraestrutura. Solicito que seja providenciado o devido reparo ou substituição das juntas de dilatação o mais breve possível, de forma a prevenir danos maiores e assegurar o bom estado de conservação da obra.

Agradeço desde já a atenção e aguardo uma resposta positiva sobre as providências que serão tomadas.

“Fotos em anexo de como deve ficar as juntas de dilatação”

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 25 de fevereiro de 2025.

Mateus Andrade da Silva Santos

Vereador Mateuzinho Silva - PL

3ºSecretário





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=G2B709535285XXM9>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: G2B7-0953-5285-XXM9

