



Indicação Nº 1214/2025

Ementa: Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Governo, a instalação de valetão de escoamento de água pluvial na Rua Salesópolis 65, Jardim Portela, Itapevi.

INDICO, à Mesa Diretora, na forma regimental vigente, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal, para que determine, por intermédio da Secretaria de Governo, a instalação de valetão de escoamento de água pluvial na Rua Salesópolis, 65, visando a prevenção de alagamentos e a melhoria da infraestrutura urbana.

Justificativa

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

A presente indicação tem por finalidade atender a uma demanda relacionada à infraestrutura urbana na Rua Salesópolis, 65. O local sofre com problemas de acúmulo de água durante períodos de chuva, o que tem causado alagamentos e transtornos para os moradores da região.


A instalação de um valetão de escoamento de água é essencial para garantir o escoamento adequado das águas pluviais, prevenir alagamentos e proteger as residências e vias públicas dos danos causados pelas enchentes.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 10 de Março de 2025.

PEDRO MAU MAU

VEREADOR

Indicação Nº 1214/2025 - Documento assinado digitalmente em 10/03/2025. PROTOCOLO 4331/2025 - 10/03/2025 17:05 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: AUXX-98T4-6U25-3PY6



Indicação Nº 1214/2025 - Documento assinado digitalmente em 10/03/2025. PROTOCOLO 4331/2025 - 10/03/2025 17:05 - . Para ver o arquivo original acesse <http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar> e informe a chave: AUXX-98T4-6U25-3PY6



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=AUXX98T46U253PY6>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: AUXX-98T4-6U25-3PY6

