



Requerimento Nº 2124/2025

Ementa: Requeiro ao Poder Executivo Municipal, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcos Ferreira Godoy, informações sobre a existência de estudos, projetos ou ações visando solucionar os recorrentes problemas de enchentes na Rua Nelson Conceição e adjacentes no bairro Ambuitá, município de Itapevi/SP.

REQUEIRO Nos termos regimentais vigentes, requeiro que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, Prefeito Municipal de Itapevi, para que, por meio das Secretarias competentes, especialmente a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, informe a esta Casa de Leis se há estudos técnicos, projetos em andamento ou medidas planejadas com o objetivo de combater os problemas de alagamentos e enchentes que ocorrem na Rua Nelson Conceição e adjacentes no bairro Ambuitá.

Justificativa

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores;

Este requerimento tem como finalidade buscar esclarecimentos e informações sobre as providências adotadas pelo Poder Executivo para enfrentar os constantes episódios de enchentes que ocorrem no bairro Ambuitá, em especial na Rua Nelson Conceição, durante os períodos de chuva intensa.





Os moradores da região têm enfrentado diversos transtornos causados por alagamentos frequentes, como danos materiais, dificuldades de locomoção, riscos à saúde pública e insegurança nas residências. A situação tem se agravado a cada novo período chuvoso, evidenciando a necessidade de soluções estruturais e permanentes.

Através deste requerimento, busca-se verificar se já existem estudos ou projetos de drenagem, contenção ou reurbanização para o bairro, e se há previsão de investimentos para mitigar os impactos das chuvas sobre a população local.

Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 23 de setembro de 2025.

PEDRO MAU MAU VEREADOR





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticare utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 98Z3-MA7N-3WRX-BJYW

