



Indicação Nº 5762/2025

Súmula:-Indico ao Governo Municipal, na pessoa do Prefeito Marcos Ferreira Godoy, a realização de manutenção com máquina patrol na Rua Mangueiras, localizada no bairro Jardim Santo Antônio, visando melhorar as condições de tráfego e acesso dos moradores.

INDICO à Mesa, após ouvido o Douto Plenário, na forma regimental vigente, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Marcos Ferreira Godoy, para que, por meio da secretaria competente, providencie a manutenção da via com utilização de máquina patrol na Rua Mangueiras, localizada no bairro Jardim Santo Antônio.

Justificativa

Senhor Presidente:-

Senhores Vereadores:

A Rua Mangueiras, localizada no bairro Jardim Santo Antônio, encontra-se em más condições de trafegabilidade, com buracos e desníveis provocados pelas chuvas e pelo constante fluxo de veículos, dificultando o acesso dos moradores e o trânsito local.

A execução do patrolamento e nivelamento da via é fundamental para garantir melhores condições de circulação, segurança e conforto aos motoristas e pedestres, além de permitir o acesso adequado de serviços públicos como coleta de lixo e transporte escolar.

Solicito que o serviço seja realizado com urgência, atendendo à justa demanda da comunidade.

Desde já agradeço, e conto com a compreensão de Vossa Senhoria.





Sala das Sessões Bemvindo Moreira Nery, 13 de novembro de 2025

Donizetti Dias Carvalho
Vereador “Zetti da Adega”

Indicação Nº 5762/2025 - Documento assinado digitalmente em 13/11/2025. PROTOCOLO 19897/2025 - 13/11/2025 12:00 - Para ver o arquivo original acesse
<http://siave.camaraitepevi.sp.gov.br/Sino.Siave/documentos/autenticar>
e informe a chave: 7426-D9Y2-P301-K0X3





Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=7426D9Y2P301K0X3>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 7426-D9Y2-P301-K0X3

